

Riihimäki 6.6.2007

Sako Oy:n tiedote tiedotusvälineille

Vanhoissa Sakon TRG -tarkkuuskivääreissä ja TRG-S –metsästyskivääreissä iskuri voi työntyä taaksepäin patruunan nallirikkotapauksissa

On ilmennyt, että joissakin Sakon valmistamissa vanhemmissa TRG –tarkkuuskivääreissä ja TRG-S –metsästyskivääreissä patruunoista johtuneet iskurivauriot ovat aiheuttaneet yksittäisiä vaaratilanteita. Näissä muutamassa tapauksessa iskuri on rikkoutunut ammuttaessa viallisella patruunalla - johtuen virheellisestä uudelleenlatauksesta tai viallisesta nallista. Tämä aiheuttaa ruutikaasun purkautumista jolloin iskuri voi rikkoutua ja työntyä taaksepäin.

Vaikkakin iskurin ulostyöntyminen on aiheutunut patruunaongelmasta, Sako on päättänyt korvata kyseisten kivääreiden iskurit uudelleen suunnitellulla iskurilla estääkseen mahdolliset vahingot jatkossa. Huomioitavaa on, että ulostyöntynyt iskuri saattaa aiheuttaa ampujalle vaaratilanteen, varsinkin mikäli ampuja ei käytä ammuntaan tarkoitettuja suojalaseja.

Vanhalla iskurilla varustetut TRG –tarkkuuskiväärit ovat Sako TRG-22 ja Sako TRG-42 sekä Sako TRG-S -metsästyskivääri (Sako M995). Kyseiset kiväärit on valmistettu lokakuun 1999 ja lokakuun 2002 välisenä aikana (Suomen markkinoille myyty yhteensä n. 300 kpl). Vuoden 2002 jälkeen valmistetuissa kivääreissä kyseinen ulostyöntyminen ei ole mahdollinen.

Varmistaaksemme asiakkaidemme turvallisuuden, Sako Oy suosittelee, että kaikkiin kyseisenä ajanjaksona valmistettuihin, edellä mainittuihin kivääreihin, vaihdetaan uuden mallinen iskuri. Olemme identifioineet kaikki kyseiset kiväärit sarjanumeroiden perusteella ja olemme toimittaneet maahantuojillemme, edustajillemme sekä loppukäyttäjille uudet iskurit veloitusetta tarkkoine iskurin vaihto-ohjeineen. Suomalaisten loppukäyttäjien asenumerot löytyvät Sako Oy:n internet-sivuilta <http://www.sakosuomi.fi/>.

Iskurin irrottaminen, puhdistaminen ja asentaminen takaisin lukkoon ovat yksinkertaisia ja tavanomaisia kiväärin huoltotoimia. Näin ollen iskuri voidaan helposti vaihtaa loppukäyttäjän toimesta. Sako Oy pyytää loppukäyttäjää hävittämään vanhat iskurinsa vaihdon jälkeen. Loppukäyttäjä voi halutessaan lähettää saamansa uuden iskurin ja lukon tehtaallemme iskurin vaihtoa varten.

Tiedonanto ei koske muita Sako Oy:n valmistamia kivääreitä.

Sako Oy  
Raimo Karjalainen  
Toimitusjohtaja